«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор АО «Русские краски»
В.Н. Абрамов
(подпись) Ф.И.О.
«4» 11 2019 г

г. Ярославль, Большая Федоровская, д.96, 150002; Абрамов Валерий Николаевич, 492-655
(адрес организации, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7605015012	49404743	4210008	20.30, 20.12, 20.30.1, 20.30.2, 25.91, 25.92, 46.73.4, 46.75, 46.77, 46.90, 47.52.2, 52.10, 52.24, 56.29, 68.20.2, 71.20, 71.20.3, 72.19, 73.11	78401373000

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшению условий труда по цеху №3 по производству лаков и эмалей на эфирах целлюлозы (нитроэмалевый).

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0300 Цех по производству лаков и эмалей на эфирах целлюлозы (нитроэмалевый)					
5Аппаратчик диспергирования пигментов и красителей (бисерные мельницы)	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех №3	
6А(6-1А). Аппаратчик получения лаков и эмалей на полимеризационных смолах	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех №3	
	Применять средства защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	цех №3	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цех №3	
7А(7-1А; 7-2А; 7-3А; 7-	Применять средства защиты органов	Снижение концентрации вредных веществ в	постоянно	цех №3	

4А). Аппаратчик приготовления замесов	дыхания	воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цех №3	
9А(9-1А). Подсобный рабочий	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех №3	
10. Слесарь-ремонтник (сменный)	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех №3	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	цех №3	
11А(11-1А). Транспортировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цех №3	
12А(12-1А; 12-2А). Транспортировщик	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех №3	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цех №3	
13. Начальник цеха	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	цех №3	
	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех №3	
14А(14-1А). Заместитель начальника цеха	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	цех №3	
	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех №3	
15А(15-1А). Мастер	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	цех №3	
16. Мастер (подготовки производства)	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех №3	
18. Техник по учету (готовой продукции)	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех №3	
20А(20-1А; 20-2А; 20-3А). Инженер-технолог 2 категории	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех №3	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	цех №3	

21. Начальник производства	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех №3	
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	цех №3	
0300 Цех по производству лаков и эмалей на эфирах целлюлозы (нитроэмалевый) участок № 0301 — слива лакокрасочных материалов (цехов 1, 2, 3 — лакового, эмалевого, нитроэмалевого)					
22А(22-1А; 22-2А; 22-3А; 22-4А; 22-5А; 22-6А; 22-7А; 22-8А; 22-9А; 22-10А; 22-11А; 22-12А; 22-13А; 22-14А; 22-15А; 22-16А; 22-17А; 22-18А; 22-19А). Сливщик-разливщик (подсобный рабочий)	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	цех №3	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цех №3	