

г. Ярославль, Б. Федоровская, д.96, 150002; Абрамов Валерий Николаевич, 492-655

(адрес организации, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7605015012	49404743	4210008	20.30, 20.12, 20.30.1, 20.30.2, 25.91, 25.92, 46.73.4, 46.75, 46.77, 46.90, 47.52.2, 52.10, 52.24, 56.29, 68.20.2, 71.20, 71.20.3, 72.19, 73.11	78401373000

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ по улучшению условий труда в цехе №11 - пароводоснабжения

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
Цех 11 пароводоснабжения										
<i>1101 Участок теплоснабжения</i>										
2А(2-1А; 2-2А; 2-3А; 2-4А; 2-5А; 2-6А; 2-7А; 2-8А; 2-9А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Обеспечить выдачу СИЗ (Наушники противощумные или вкладыши противощумные) для работ на участках водопорота, компрессорной станции, котельной, в том числе для работ на станках									
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха (10 - минутные перерывы до и после обеда).									
3. Аппаратчик химводочистки	Обеспечить выдачу СИЗ (Наушники противощумные или вкладыши противощумные) для работ на участках водо-									
	Снижение времени воздействия шума и защита органов слуха от воздействия шума									
Снижение тяжести трудового процесса										Цех №11
Снижение времени воздействия шума и защита органов слуха от воздействия шума										Цех №11, ОПБиОТ, ОТО

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
		оборот, компрессорной станции, котельной, в том числе для работ на станках									
4А(4-1А). Оператор котельной		Контролировать применение СИЗ (Наушники противощумные или вкладыши противощумные) для работ на участках водоборота, компрессорной станции, котельной, в том числе для работ на станках		Снижение времени воздействия шума и защита органов слуха от воздействия шума		31.10.2018		Цех №11, ОПБиОТ, ОТО			
6А (6-1А) Уборщик производственных и служебных помещений (служебных)		Обеспечить выдачу СИЗ (Наушники противощумные или вкладыши противощумные) для работ на участках водоборота, компрессорной станции, котельной, в том числе для работ на станках		Снижение времени воздействия шума и защита органов слуха от воздействия шума		31.10.2018		Цех №11, ОПБиОТ, ОТО			
7 Электросварщик ручной сварки		Контролировать применение СИЗ органов дыхания		Снижение времени воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны		постоянно		Цех №11			
		Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха (10 - минутные перерывы до и после обеда).		Снижение тяжести трудового процесса		постоянно		Цех №11			
<i>1105 Станция сжигания</i>											
11 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования		Обеспечить выдачу СИЗ (Наушники противощумные или вкладыши противощумные) для работ на участках водоборота, компрессорной станции, котельной, в том числе для работ на станках		Снижение времени воздействия шума и защита органов слуха от воздействия шума		31.10.2018		Цех №11, ОПБиОТ, ОТО			
		Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха (10 - минутные перерывы до и после обеда).		Снижение тяжести трудового процесса		постоянно		Цех №11			